

— 安全に関するご注意 —

# BULL MOWER

## ブルモアーシリーズをお使いのみなさまへ

### 使用前と使用後は点検・清掃を！

機械の点検・清掃、メンテナンスを怠ると火災や故障の原因となります。取扱説明書を読んだ上で、使用前・使用後の点検・清掃を行ってください。特に、高温となる排気管周辺に草屑などが堆積すると火災などトラブルの原因となりますので(特に枯れている草を刈る際は)1~2時間に1回の確認を行い、草屑などが堆積している場合は、清掃をお願いします。



### 冷却排気系統について

リコイルカバー上部や排気管周辺に草屑が堆積するとエンジンの温度上昇によりオーバーヒートや火災の原因となる場合があります。

#### リコイルカバー



リコイルカバー上部が草屑でふさがると、エンジン冷却用の風が取り込めなくなり、オーバーヒートの原因になります。

#### マフラー付近



高温になるマフラー付近に草屑がたまると、火災の原因となります。

- ⚠ マフラーの破損や緩みなど整備不良の状態のまま使用すると、火災の原因となる場合があります。
- ⚠ エンジン停止後も余熱が冷めるまでは、給油を避け、燃えやすい物の近くに置かないようにしてください。

### 吸気系統について

フィルターの目詰まりはエンジントラブルの原因や性能低下だけでなく、排ガス温度の上昇により火災の原因となる場合があります。

#### フィルター目詰まり



キャブレターの吸気フィルターが目詰まりすると、アフターファイヤーなどの原因となり危険です。

### 燃料の取扱いについて

適切な給油量・作業方法を守らず使用すると火災の原因となる場合があります。

#### ガソリン量



#### 傾斜角度



給油口の上限マーク以上にガソリンを入れたり、許容角度以上で使用したりすると給油口からガソリンがもれ、火災の原因となり危険です。